



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.
Proc. nº 3193/18
Folha 01
Rubrica

INDICAÇÃO Nº 2275 / 2018

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Indico à Mesa Diretora desta egrégia Casa Legislativa, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando a construção de um muro de contenção na Rua Britaldo Barbosa, na escadaria do Bicão, ao lado da cachoeira, bairro Morro do Santo Antônio 2.

JUSTIFICATIVA

Solicitação dos moradores. Risco de desabamento.



Angra dos Reis, em 13 de Agosto de 2018



Luciana Ferreira de Oliveira Valverde
Vereadora

LIDO E DEFERIDO
ENCAMINHAR A QUEM DE DIREITO
EM DE DE
SECRETÁRIO DE LEGISLAÇÃO



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito - SEDECT/AR

Gerência de Engenharia



EMERGÊNCIA 199

REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº: 177/2015

DADOS DA OCORRÊNCIA DE VISTORIA

Data da Solicitação: 27/4/2015 **Hora da Solicitação:** 13:37:43
Nome do Solicitante : EDVALDO DOS ANJOS SALES
Identidade: Não informada **CPF:** Não informado
Endereço: BRITALDO BARBOSA, RUA, 1629
Bairro: MORRO DO SANTO ANTONIO **Telefone:** 33655034
Ponto de referência: AO LADO DA CACHOEIRA
IPTU: Não informado
Descrição sucinta da ocorrência: VISTORIA EM TALUDE

OCORRÊNCIA REAL

Data da Ocorrência: Não informado **Hora da Ocorrência:** Não informado
Vítimas:

DESCRIÇÃO DA ANÁLISE TÉCNICA VISUAL

CARACTERÍSTICA DO LOCAL VISTORIADO

Número pavimentos: 3 **Utilização:** Uso próprio
Construção: Unifamiliar

ANÁLISE TÉCNICA

Coordenadas (UTM)E: 0569503 **Coordenadas (UTM)N:** 7455854
Área vistoriada:

Particular

Tipo de ocupação:

Desordenada
Semi-Urbanizada

Taxa de ocupação:

Alta

Drenagem:

Construída

Condição:

Satisfatório

Vegetação:

Arbustiva Média

GEOLOGIA

Relevo:

Montanhoso

Perfil Encosta:

Horizontal Côncavo
Vertical Convexo

CARACTERÍSTICAS DA OCORRÊNCIA

Descrição da característica da Ocorrência

Consequência / 01.12.3.05.00 - Erosão
Motivo / 17.21.3.13.02 - Ausência de contenção
Motivo / 01.12.3.02.01 - Chuva

Ficha de Solicitação - SDC

•TIPOLOGIA

Imediato: , ,

*Escorregamento Planar

Outros Sinal de Movimentação:

•RISCO

Tipo de risco: Instalado

Grau de risco: Médio

•PROVIDÊNCIAS

Conscientização

Encaminhamento: SOH.SSP: Ofício 317/2015/SDCT

•DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

O sitio vistoriado encontra-se em uma área particular, com ocupação desordenada, semi urbanizada, com taxa de ocupação considerada alta, drenagem construída satisfatória, vegetação arbustiva media, relevo montanhoso, com perfil côncavo na horizontal e convexo na vertical. Durante a vistoria verificou-se cicatriz de deslizamento no talude provocada por chuvas, acelerada pelo apodrecimento das raízes de um bambual em virtude de cortes sucessivos, atingindo o guarda corpo da escadaria destruindo-o parcialmente. Continuando nas condições atuais poderá haver uma evolução no processo obstruindo totalmente a escadaria. Observando que o material deslizado (raízes) devem ser retiradas manualmente e de cima para baixo, para evitar possíveis acidentes. No momento da vistoria o risco foi classificado como instalado de grau médio.

•TÉCNICO RESPONSÁVEL

Responsável pela vistoria: MANOEL de Paula Salles Avila Data: 27/04/2015

Manoel de Paula S. Avila
Engenheiro Civil
Mat. 50134

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL