



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.
Proc. nº 3193/2018
Folha 01

Rubrica

INDICAÇÃO Nº 2276/ 2018

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Indico à Mesa Diretora desta Egrégia Casa Legislativa, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal solicitando a construção de um muro de contenção na Rua Britaldo Barbosa, próximo a Associação de Moradores, bairro Morro da Caixa D'Água.

JUSTIFICATIVA

Solicitação dos moradores. Risco de desabamento.

Angra dos Reis, em 13 de Agosto de 2018

Luciana Ferreira de Oliveira Valverde
Vereadora

LIDO E DEFERIDO
ENCAMINHAR A QUEM DE DIREITO
EM _____ DE _____ DE _____

SECRETÁRIO DE LEGISLAÇÃO



Estado do Rio de Janeiro
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
 Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito - SEDECT/AR

Gerência de Engenharia



EMERGÊNCIA 199

REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº: 321/2018

• DADOS DA OCORRÊNCIA DE VISTORIA

Data da Solicitação: 20/06/2018 **Hora da Solicitação:** 09:52:02
Nome do Solicitante : PAULO CELSO DA GLORIA REIS
Identidade: 222544256 **CPF:** 47012269715
Endereço: BRITALDO BARBOSA, RUA , 229
Bairro: MORRO DA CAIXA DAGUA **Telefone:** 3367-6167/992663320
Ponto de referência: PRÓXIMO À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
IPTU: Não informado
Descrição sucinta da ocorrência: VISTORIA EM SERVIDÃO

• OCORRÊNCIA REAL

Data da Ocorrência: Não informado **Hora da Ocorrência:** Não informado
Vítimas:

DESCRIÇÃO DA ANÁLISE TÉCNICA VISUAL

• CARACTERÍSTICA DO LOCAL VISTORIADO

Número pavimentos: 1 **Utilização:** Uso próprio
Construção: Unifamiliar

• ANÁLISE TÉCNICA

Coordenadas (UTM)E: 569650 **Coordenadas (UTM)N:** 7455932
Área vistoriada:
 Particular
Tipo de ocupação:
 Desordenada
 Semi-Urbanizada
Taxa de ocupação:
 Alta
Drenagem:
 Inexistente
Condição:
Vegetação:
 Arbustiva Média

• GEOLOGIA

Relevo:
 Montanhoso
Perfil Encosta:
 Horizontal Côncavo
 Vertical Convexo
Sítio Vistoriado:
 Residência

• CARACTERÍSTICAS DA OCORRÊNCIA

Descrição da característica da Ocorrência

Consequência / 09.21.3.05.05.04 - Muro de contenção em colapso
 Motivo / 01.12.3.02.01 - Chuva
 Motivo / 09.21.3.05.05.12 - Muro de contenção subdimensionado
 Motivo / 17.21.3.13.01 - Ausência de drenagem

•TIPOLOGIA**Outros Sinal de Movimentação:****•RISCO****Tipo de risco:** Instalado**Grau de risco:** Médio**•PROVIDÊNCIAS****•DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

Edificação unifamiliar com um pavimento, localizado em região de terreno montanhoso com taxa de ocupação alta. O motivo da vistoria é o muro de contenção, formado por pequenos blocos de rocha sem argamassa e sem drenagem que vem se desfazendo e avançando em direção ao imóvel em questão, localizado à jusante do muro. O processo se encontra avançado, podendo se desestabilizar e atingir o imóvel no período dos altos índices pluviométricos. Devido a sua altura e por ter uma distância de aproximadamente 1,5m da edificação, no momento da vistoria foi classificado como sendo de risco instalado de grau médio, podendo se agravar caso não sejam tomadas as devidas medidas cabíveis

•TÉCNICO RESPONSÁVEL**Responsável pela vistoria:** FABIANO Jardim Clemente SANTOS **Data:** 11/07/2018


Fabiano Jardim C. Santos
Arquiteto

SEDECT - Matr. 10.510

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL